

Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома

1	Адрес многоквартирного дома	г. Норильск, ул. Норильская, д. 22
2	Серия, тип постройки	84м
3	Год постройки	1990
4	Количество подъездов	2
5	Количество лифтов	2
6	Мусоропровод	2
7	Количество этажей	9
8	Количество квартир (помещений), шт	53
9	Общая площадь дома, в том числе:	4541,2
	общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества	646,20

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка, прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	Фундамент	Свайный	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
2	Перекрытия	Железобетонные	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
3	Несущие стены	Панельные	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
4	Фасад	Окрашенный	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
5	Тип крыши	Плоская	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
6	Тип кровли	Из рулонных материалов	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации

Управляющая организация:

Генеральный директор ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

Н.К. Кутелев

От лица собственника:

Согласно реестра собственников, подписавших договор управления № 04/17 от 05.07.2017 г.

