

**Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома (информация, размещенная на официальном сайте для раскрытия информации [www.reformagkh.ru](http://www.reformagkh.ru))\***

1	Адрес многоквартирного дома	г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 9в
2	Серия, тип постройки	112
3	Год постройки	
4	Количество подъездов	1
5	Количество лифтов	1
6	Мусоропровод	1
7	Количество этажей	9
8	Количество квартир (помещений), шт	32

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка, прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	Фундамент		Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
2	Перекрытия		Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
3	Несущие стены	Панельные	Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
4	Фасад		Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
5	Тип крыши		Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации
6	Тип кровли		Техническое состояние общего имущества дома будет актуализировано на дату приемки от предыдущей управляющей организации

\* Примечание: Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома будут актуализированы на дату приемки от предыдущей управляющей организации.

**Управляющая организация:**

**Генеральный директор ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"**

**Н.К. Кутелев**

**От лица собственника:**

Согласно реестра собственников, подписавших договор управления № 53/16 от 01.10.2016 г.

